



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 31 din 21.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, ZAA-CAMV
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 18 din 20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Campina – Retea Spital Municipal
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026, ora 12:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026 - 21.01.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.12                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.72                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 452                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.41                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 3.00                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 13.12                           | SR ISO 6059:2008                         |                                         |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 186                             | SR ISO10566:2001                         | ≥5<br>200                               |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.32                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 45                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 62                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17       | Mangan                | μg/l                | 3                               | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 18 din 20.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Chivu V.



Verificat/Aprobat,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document

**Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.53 din 23.01.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: ZAA-CAMV
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026 ; ora:11:30
  - 2.3. Proces verbal de prelevare : nr.9/20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Spitalul Municipal
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026 , ora: 16:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026-23.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 48                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| s2       | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 6                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 9 din 20.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Simona Sovaiala

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu







**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**


## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 36 din 21.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, ZAA-CAMVP
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 18 din 20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Campina – Retea Cofetaria Voipan
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026, ora 12:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026 - 21.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.23                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.67                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 449                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.44                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.80                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 13.12                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 174                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.32                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | µg/l                | 28                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfati               | mg/l                | 63                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17.      | Mangan                | µg/l                | 10                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ azotiti-0.015 mg/l

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Chivu V.

Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela

Sfârșit document

**Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control**

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.54 din 23.01.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: ZAA-CAMVP
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026 ; ora:12:00
  - 2.3. Proces verbal de prelevare : nr.9/20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: retea Campina – Cofetaria Voipan
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026 , ora: 16:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026-23.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 10                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 0                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 9 din 20.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

 Elaborat,  
 Responsabil analiza  
 Laborant Simona Sovaiala

 Verificat,  
 Responsabil analiza  
 Ing. Chim. Barla Cerasela

 Aprobat,  
 Coordonator Laborator  
 Biol. Alexandra Savu





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 32 din 21.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, ZAA-CAMVP
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 18 din 20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Campina – Retea Complex Romal
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026, ora 12:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026 - 21.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 3.27                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.73                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 456                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.48                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.90                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 6.57                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 12.90                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 168                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.32                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 30                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfati               | mg/l                | 65                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17.      | Mangan                | μg/l                | 12                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 18 din 20.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Chivu V.



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document

**Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control**

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.55 din 23.01.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: ZAA-CAMVP
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026 ; ora:12:30
  - 2.3. Proces verbal de prelevare : nr.9/20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: retea Campina – Complex Romal
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026 , ora: 16:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026-23.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 53                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 18                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 9 din 20.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Simona Sovaiala

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu







**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**


## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 26 din 21.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 18 din 20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeă Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026, ora 12:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026 - 21.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.02                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.78                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 444                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.50                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie                     |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            |                                          | 0,10 -0,5 retea                         |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/ C91:2006              | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.90                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 12.68                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 177                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.32                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | µg/l                | 27                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfat                | mg/l                | 59                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17.      | Mangan                | µg/l                | 14                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ azotiti-0.015 mg/l

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 18 din 20.01.2026.

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabilă Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Chivu V.

Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela

Sfârsit document

**Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control**

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.56 din 23.01.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 20.01.2026 ; ora:13:00
  - 2.3. Proces verbal de prelevare : nr.9/20.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Voila
  - 2.6. Data recepției: 20.01.2026 , ora: 16:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 20.01.2026-23.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 50                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| s2       | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 18                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 9 din 20.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Simona Sovaiala

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.1 din 08.01.2026

- Beneficiar: Campina
- Date privind identificarea probei
  - Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP-VOILA
  - Data recoltării: 05.01.2026, ora:10:00;
  - Proces verbal de prelevare: nr.1/05.01.2026
  - Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - Loc de prelevare: lesire statie Muscel
  - Data recepției: 05.01.2026, ora: 12:00;
  - Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - Perioada de analiză: 05.01.2026-08.01.2026
  - Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
- Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 10                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 6                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

- Mențiuni speciale
  - Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 1 din 05.01.2026.
- Note
  - Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Mihaela Jeliu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu

R.A. 1/08.01.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023







**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 5 din 06.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 05.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 4 din 05.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 05.01.2026, ora 11:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 05.01.2026 - 06.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.65                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.91                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 369                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.53                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie                     |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            |                                          | 0,10 -0,5 retea                         |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.45                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 11.33                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 148                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

**LRQA**  
CERTIFIED

ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015

**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.64                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 35                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 54                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17.      | Mangan                | μg/l                | 12                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 4 din 05.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Dumitrescu L.



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.2 din 12.01.2026

- Beneficiar: Campina
- Date privind identificarea probei
  - Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP-VOILA
  - Data recoltării: 08.01.2026, ora:09:00;
  - Proces verbal de prelevare: nr.2/ 08.01.2026
  - Recoltat de: Hoge Ciprian Laurentiu
  - Loc de prelevare: lesire statie Muscel
  - Data recepției: 08.01.2026, ora: 10:30;
  - Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - Perioada de analiză: 08.01.2026-11.01.2026
  - Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
- Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 12                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 8                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

- Mențiuni speciale
  - Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hoge Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 2 din 08.01.2026
- Note
  - Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Danela Ghetu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu


R.A.2/ 12.01.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 8 din 09.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 08.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 7 din 08.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 08.01.2026, ora 11:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 08.01.2026 - 09.01.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.50                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.90                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 389                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.67                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.65                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 11.33                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 170                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.64                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 38                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 59                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17       | Mangan                | μg/l                | 10                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 7 din 08.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Dumitrescu L.



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 12 din 13.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 12.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 9 din 12.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 12.01.2026, ora 11:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 12.01.2026 - 13.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.84                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.91                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 389                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.54                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie                     |
|          |                      |                    |                                 |                                          | 0,10 -0,5 retea                         |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.10                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 11.33                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 144                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.64                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 28                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 56                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17.      | Mangan                | μg/l                | 9                               | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 9 din 12.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Dumitrescu L.



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document



**Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control**

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.10-1 din 15.01.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 12.01.2026; ora:13:00;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.3/12.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: lesire statie Muscel
  - 2.6. Data recepției: 12.01.2026, ora: 15:30;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 12.01.2026-15.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 27                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| s2       | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 11                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 3 din 12.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

 Elaborat,  
 Responsabil analiza  
 Laborant **Simona Sovaiala**

 Verificat,  
 Responsabil analiza  
 Ing. Chim. **Baila Cerasela**

 Aprobata,  
 Coordonator Laborator  
 Biol. **Alexandra Savu**







**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 24 din 16.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 15.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 12 din 15.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 15.01.2026, ora 11:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 15.01.2026 - 16.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.64                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.57                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 505                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.50                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie                     |
|          |                      |                    |                                 |                                          | 0,10 -0,5 retea                         |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.50                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.91                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 12.67                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 178                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.64                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 24                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfat                | mg/l                | 58                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17       | Mangan                | μg/l                | 9                               | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 12 din 15.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Pescaru E.



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.38 din 19.01.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 15.01.2026; ora:13:00;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.6/15.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: lesire statie Muscel
  - 2.6. Data recepției: 15.01.2026, ora: 14:00;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 15.01.2026-18.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 39                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 12                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 6 din 15.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Simona Sovaiala

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu

R.A. 38/ 19.01.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 42 din 27.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 26.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 24 din 26.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 26.01.2026, ora 10:30
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 26.01.2026 - 27.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017


### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.70                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 8.00                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 399                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.54                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.10                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 12.79                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 161                             | SR ISO 10566:2001                        | 200                                     |





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.64                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 32                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 56                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17       | Mangan                | μg/l                | 12                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 24 din 26.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabilă Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Oprea M .



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document

Laborator înregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 93 din 29.01.2026

1. Beneficiar: Campina- Banesti
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP- VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 26.01.2026, ora: 09:30;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.12/ 26.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel
  - 2.6. Data recepției: 26.01.2026, ora: 12:00;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 26.01.2026-29.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 5                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 15                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 12 din 26.01.2026.
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Simona Stefanescu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chir. Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 40 din 23.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 22.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 20 din 22.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 22.01.2026, ora 10:00
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 22.01.2026 - 23.01.2026
  - 2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 2.50                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.90                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 407                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.53                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 3.00                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 6.59                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 11.56                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 183                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.32                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 34                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 61                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17       | Mangan                | μg/l                | 11                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 20 din 22.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Dumitrescu L .



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.86 din 26.01.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 22.01.2026; ora:14:30;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.11 /22.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: lesire Statie Voila
  - 2.6. Data recepției: 22.01.2026, ora: 15:30;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5 L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 22.01.2026-25.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 21                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| s2       | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 12                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 11 din 22.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Mihaela Jeliu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim. Barla Cerasela


Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu







**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 44 din 29.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, UP-VOILA
  - 2.2. Data recoltării: 28.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 27 din 28.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Iesire Rezervoare Inmagazinare Bazin Muscel
  - 2.6. Data recepției: 28.01.2026, ora 11:30
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 28.01.2026 - 29.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 3.48                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.82                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 479                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.52                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie                     |
|          |                      |                    |                                 |                                          | 0,10 -0,5 retea                         |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/ C91:2006              | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.70                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 7.25                            | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 13.12                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 102                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.65                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 35                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 59                              | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17.      | Mangan                | μg/l                | 11                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 27 din 28.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Pescaru E.



Verificat/Aprobat,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LABORATOR CALITATE APA POTABILA SINAIA OPPLER  
Str.Oppler Nr.16



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.103 din 02.02.2026

- Beneficiar: Campina
- Date privind identificarea probei
  - Tipul și codul probei: apa potabila – cod: UP-VOILA
  - Data recoltării: 28.01.2026, ora:10:00;
  - Proces verbal de prelevare: nr.14/ 28.01.2026
  - Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - Loc de prelevare: Iesire Statie Muscel
  - Data recepției: 28.01.2026, ora: 14:00;
  - Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - Perioada de analiză: 28.01.2026-31.01.2026
  - Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
- Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 5                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| s2       | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 7                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

- Mențiuni speciale
  - Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 14 din 28.01.2026
- Note
  - Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - Laboratorul nu emite opinii și interpretări.


Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant Mihaela Jeliu

Verificat,  
Responsabil analiza  
Ing. Chim./Barla Cerasela

Aprobat,  
Coordonator Laborator  
Biol. Alexandra Savu

R.A. 103/ 02.02.2026

cod:FHPH-10-187-LO editia 1/revizia3/28.06.2023





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 46 din 29.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila, ZAA-CAMV
  - 2.2. Data recoltării: 28.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 27 din 28.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Campina- Retea Restaurant Lac
  - 2.6. Data recepției: 28.01.2026, ora 11:30
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 28.01.2026 - 29.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 3.69                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.70                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 455                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.40                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 3.00                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 11.21                           | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 12.79                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 151                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19 , Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.64                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 28                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfați               | mg/l                | 56.6                            | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17.      | Mangan                | μg/l                | 9                               | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

4. Mențiuni speciale

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 27 din 28.01.2026.

5. Note


5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Pescaru E.



Verificat/Aprobat ,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document

**Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control**

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.101 din 02.02.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: ZAA-CAMV
  - 2.2. Data recoltării: 28.01.2026, ora: 09:00;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.14/ 28.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Rest.Lac
  - 2.6. Data recepției: 28.01.2026, ora: 14:00;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 28.01.2026-31.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 52                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 11                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 14 din 28.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de Încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

 Elaborat,  
 Responsabil analiza  
 Laborant Mihaela Jeliu

 Verificat,  
 Responsabil analiza  
 Ing. Chim. Barla Cerasela

 Aprobata,  
 Coordonator Laborator  
 Biol. Alexandra Savu





**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA



LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA  
Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

**Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății București nr. 641/29.04.2024  
pentru monitorizare de control**

## RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr. 47 din 29.01.2026

1. Beneficiar: Hidro Prahova – Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apă potabilă, ZAA-CAMV
  - 2.2. Data recoltării: 28.01.2026
  - 2.3. Buletin de prelevare: nr. 27 din 28.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Laurentiu Ciprian
  - 2.5. Loc de prelevare: Campina- Retea Scoala Generala Nr. 8
  - 2.6. Data recepției: 28.01.2026, ora 11:30
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 1L (recipient PP)
  - 2.8. Perioada de analiză: 28.01.2026 - 29.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1/2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-14:2017

### 3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Miros                | TON                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 2        | Gust                 | TFN                | Fara modificari anormale        | SR EN 1622:2007                          | Fara modificari anormale                |
| 3        | Culoare              | m <sup>-1</sup>    | Fara modificari anormale        | SR EN ISO 7887:2012                      | Fara modificari anormale                |
| 4        | Turbiditate          | UNT                | 3.72                            | SR EN ISO 7027-1:2016                    | ≤ 4                                     |
| 5        | pH la 20°C           | unit.pH            | 7.76                            | SR ISO 10523:2012                        | 6,5 - 9,5                               |
| 6        | Conductivitate       | μS/cm              | 459                             | SR EN 27888 :1997                        | 2500                                    |
| 7        | Clor rezidual liber  | mg/l               | 0.41                            | SR EN ISO 7393-2:2018                    | ≥0,50 iesire statie<br>0,10 -0,5 retea  |
| 8        | Amoniu               | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 7150-1:2001                        | 0,50                                    |
| 9        | Nitriți              | mg/l               | <LOQ                            | SR EN 26777: 2002/<br>C91:2006           | 0,50                                    |
| 10       | Nitrați              | mg/l               | 2.90                            | SR ISO 7890-3:2000                       | 50                                      |
| 11       | Cloruri              | mg/l               | 11.21                           | SR ISO 9297:2001                         | 250                                     |
| 12       | Duritate totală      | gr.germ            | 12.56                           | SR ISO 6059:2008                         | ≥5                                      |
| 13       | Aluminiu             | μg/l               | 149                             | SR ISO10566:2001                         | 200                                     |



**HIDRO PRAHOVA**  
OPERATOR REGIONAL DE APA

LRQA  
CERTIFIED

**LABORATOR APĂ POTABILĂ - CÂMPINA**

Șoseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

| Nr. crt. | Indicatori analizați  | Unitatea de masura  | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință | Valori maxim admise în Ordonanța 7/2023 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14       | Indice de permanganat | mgO <sub>2</sub> /l | 0.64                            | SR EN ISO 8467:2001                      | 5,0                                     |
| 15       | Fier                  | μg/l                | 26                              | SR ISO 6332:1996/<br>C91:2006            | 200                                     |
| 16       | Sulfati               | mg/l                | 56.2                            | STAS 3069:1987                           | 250                                     |
| 17       | Mangan                | μg/l                | 10                              | SR ISO 6333:1997                         | 50                                      |

LOQ-limita de cuantificare:

LOQ amoniu-0.053 mg/l

LOQ azotiti-0.015 mg/l

**4. Mențiuni speciale**

4.1 Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova S.A. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia, conform Buletinului de prelevare nr. 27 din 28.01.2026.

**5. Note**

5.1 Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată

5.2 Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Apa Potabila Campina.

5.3 Înregistrarea „<LOQ” reprezintă faptul ca valoarea determinată este mai mică decât limita de cuantificare declarată a metodei.

5.4 Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

Elaborat,  
Responsabil analiza  
Laborant: Pescaru E.



Verificat/Aprobat,  
Ing. Chim. Ivan Mihaela Daniela



Sfârșit document



**Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 751/06.03.2024 pentru  
monitorizare de control**

### RAPORT DE ANALIZĂ APĂ POTABILĂ

Nr.102 din 02.02.2026

1. Beneficiar: Campina
2. Date privind identificarea probei
  - 2.1. Tipul și codul probei: apa potabila – cod: ZAA-CAMV
  - 2.2. Data recoltării: 28.01.2026, ora: 09:30;
  - 2.3. Proces verbal de prelevare: nr.14/ 28.01.2026
  - 2.4. Recoltat de: Hogeia Ciprian Laurentiu
  - 2.5. Loc de prelevare: Retea Campina – Scoala Generala nr.8
  - 2.6. Data recepției: 28.01.2026, ora: 14:00;
  - 2.7. Cantitatea de probă recepționată: 0,5L recipient sticlă
  - 2.8. Perioada de analiză: 28.01.2026-31.01.2026
  - 2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 – 1:2023; SR EN ISO 5667 – 3:2018;  
SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007;SR EN ISO 5667-14:2017
3. Date privind rezultatele obținute:

| Nr. crt. | Indicatori analizați    | Unitatea de masura | Valori de concentrație obținute | Metoda de analiză/documente de referință           | Valori maxim admise în Ordonanta 7/2023 |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1        | Nr.colonii la 22°C      | UFC/ml             | 8                               | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 2        | Nr.colonii la 37°C      | UFC/ml             | 14                              | SR EN ISO 6222:2004                                | Fara modificari anormale                |
| 3        | Bacterii coliforme      | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 4        | Escherichia coli        | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 9308-1/2015/<br>SR EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0                                       |
| 5        | Enterococi              | UFC/100 ml         | 0                               | SR EN ISO 7899-2:2002                              | 0                                       |
| 6        | Clostridium perfringens | Nr./100 ml         | 0                               | SR EN ISO 14189:2017                               | 0                                       |

1. Mențiuni speciale
  - 1.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către prelevator din cadrul Hidro Prahova SA. – Hogeia Laurentiu Ciprian pe răspunderea acestuia, conform Procesului verbal de prelevare nr. 14 din 28.01.2026
2. Note
  - 2.1. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
  - 2.2. Raportul de încercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisă a Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
  - 2.3. Laboratorul nu emite opinii și interpretări.

 Elaborat,  
 Responsabil analiza  
 Laborant Mihaela Jeliu

 Verificat,  
 Responsabil analiza  
 Ing. Chim. Barla Cerasela

 Aprobat,  
 Coordonator Laborator  
 Biol. Alexandra Savu



