

1873/SL/02.10.2026

REGISTRATURA
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Intrare Nr. 11417
Iesire

01 OCT. 2026



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro

Web: www.dspph.ro

Data 3.0.09.2026

Nr. 2593

„Operator date cu caracter personal înregistrat la nr. 21959”

C A T R E,

S.C., „HIDRO PRAHOVA” S.A. (e-mail: secretariat@hidroprahova.ro)

Spre știință:

Primăria Dumbrava (e-mail: primariadumbrava@gmail.com)

C.M.I. local

Serviciul Control în Sanatate Publică Prahova DSPJ

Serviciul de relații cu publicul DSPJ

SL
01.10.2026

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, va notificăm faptul că probele de apă recoltate în data de 15.09.2026 din localitatea DUMBRAVA, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. raport de încercare nr. 338C/17.09.2026 anexat) pentru următorii parametri și în următoarele puncte de prelevare:

Indicatori:

- amoniu(NH4): Robinet Școala Ciupelnita;
- clor rezidual liber: Robinet Școala Dumbrava; Robinet Școala Zanoaga; Robinet Școala Ciupelnita
- culoare: Robinet Școala Ciupelnita

Având în vedere faptul că identificarea acestor neconformități reprezintă un pericol potențial pentru sănătatea umană și creează un risc epidemiologic (risc de apariție și răspandire a îmbolnăvirilor datorită consumului de apă nepotabilă) pentru consumatorii afectați, veți proceda, în conformitate cu OG 7/2023 art.14 și HGR 971/2023 art.26, la analiza acestei/acestor neconformități, identificarea cauzei/cauzelor acestor neconformități la calitatea apei și veți stabili și aplica măsurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei/cauzelor și pentru restabilirea calității apei (încadrarea apei furnizate în punctul /punctele de prelevare în care s-au înregistrat neconformități în parametrii de potabilitate) acordând prioritate acțiunilor corective pentru parametrii al căror grad de neconformare reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. Planul măsurilor de remediere necesare va fi înaintat către D.S.P.J. Prahova și primăria locală. Fiecare măsură de remediere va conține termene și responsabilități de realizare. Termenele propuse vor avea în vedere remedierea de urgență și cu prioritate a neconformităților cu impact asupra sănătății publice și vor fi evaluate de către D.S.P.J. Prahova.

În vederea implementării măsurilor de mai sus, veți înainta la D.S.P. Prahova (fax: 0244/523471) în termen de 7 zile de la data primirii prezentei adrese, planul măsurilor de remediere prevăzut cu termene și responsabilități pentru fiecare din măsurile de remediere a neconformităților constatate (cf. HGR 971/2023 art.26 alin.3).

De asemenea, veți efectua dezinfectia corespunzătoare a apei astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de cel puțin 0,5 mg/l la ieșire stație și de 0,1 mg/l-0,5mg/l în rețeaua de distribuție a apei potabile. Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 5 „Dezinfectanți pentru apă potabilă”), (dezinfectantele amintite vor fi însoțite de copie după avizul sanitar care se va păstra în vederea verificării de către organele sanitare de control).

Dezinfectia suprafețelor sau conductelor aferente producției, transportului, depozitării și consumului de apă potabilă se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principală 1 tip de produs 4).

Veți informa de îndată DSPJ Prahova și primăria locală (cf. HGR 971/2023 art.26 alin.4 și 6) asupra:

- constatarilor și concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor,
- cauzelor neconformității pentru fiecare parametru care a condus la neconformitățile notificate
- măsurilor de remediere întreprinse pentru încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate
- posibilității de repetare a neconformității la fiecare din parametrii identificați ca fiind neconformi
- acțiunilor întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuție interioară sau de modul de întreținere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectați.

Până la încadrarea apei furnizate în punctele neconforme în parametrii de potabilitate, veți lua de asemenea următoarele măsuri:

1. avertizarea tuturor consumatorilor afectați din zona de aprovizionare asupra neconformităților constatate; veți informa, cu avizul DSPJ Prahova, toți consumatorii afectați cu privire la pericolul potențial pentru sănătatea umană

si cu privire la cauza sa, la parametrul/parametrii neconformi si la masurile de remediere intreprinse (inclusiv asupra masurilor preventive de protectie a sanatatii consumatorilor comunicate prin prezenta notificare)(cf.OG7/2023 art.14 alin.6 lit.a);

2. medicii de familie din localitatile in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;
3. veti suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul neconform si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova; in cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabileste monitorizare intensificata pentru parametrul amoniu(NH4) cu frecventa de prelevare de o proba / 2 luni; pentru parametrul clor rezidual liber cu frecventa de prelevare de 1 proba / zi aceasta frecventa va fi mentinuta pana la stingerea incidentului si restabilirea calitatii apei potabile ca urmare a aplicarii masurilor corespunzatoare;
4. veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare, izolarea si eliminarea surselor de contaminare a apei ,monitorizarea si protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;
5. in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului ,veti informa consumatorii afectati despre natura deficientelor si masurile de remediere necesare a fi luate de catre acestia pentru ca apa furnizata in punctul de consu
6. veti efectua monitorizarea calitatii sursei de apa pentru identificarea cauzei ce a dus la depasirea concentratiei maxime admisibile la parametrul amoniac(NH4) pentru a preciza daca aceasta depasire este generata de o poluare recenta sau este de origine telurica;
7. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti oferi consumatorilor, cu avizul DSPJ Prahova, consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la conditiile de consum si utilizare a apei (cf.OG7/2023 art.14alin.6 lit.b);

Masurile comunicate de catre institutia noastra prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apa (operatorului de apa) (cf. OG7/2023 Anexa4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Dupa eliminarea cauzelor neconformitatii/neconformitatilor la calitatea apei notificate prin prezenta adresa si reencadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate, veti informa , cu avizul DSPJ Prahova, consumatorii asupra eliminarii oricarui pericol asupra sanatatii si reluarii furnizarii de apa potabila in conditii de siguranta.(cf.OG7/2023 art.14alin.6 lit.c)

Veti informa operativ D.S.P.J. Prahova – Serviciul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca (tel.:0244/522201; fax 0244/523 471) asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate .

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea contraventionala.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. ALBU Catalin Constantin



MEDIC SEF
Dr. DAN Decebal Teodor

COORDONATOR EFRMVM
Dr. PUNGARU George

apartament EFRMVM
emit/redactat: As.pr.ig Ionita Elena

Directia de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI11059

RAPORT DE ÎNCERCARE

NR. 338 C / Data emiterii : 17.09.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Com. Dumbrava

Recepție probă : Data : 15.09.2026 Ora : 12:45

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 252 ☐ Cerere analiză

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. Ionița Elena

Data prelevării : 15.09.2026

Data efectuării încercărilor : 15.09.2026

16.09.2026

Ora : 11:00 - 11:50

Ora : 12:55 - 13:30

09:00 - 12:00

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	Ox	NH ₄ ⁺ mgNH ₄ ⁺ /l	NO ₂ ⁻ mgNO ₂ ⁻ /l	NO ₃ ⁻ mgNO ₃ ⁻ /l	pH*	TURB	COND	Cl ⁻	DUR	CULOARE	CALCUL
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]												
Locul prelevării														
646	plastic	0,5	Robinet Școală Dumbrava	SLQ	0,087	0,339	SLQ	7,6	0,57	695	93,312	15,71	incolor	0,11
647	plastic	0,5	Robinet Școală Zănoaga	SLQ	0,303	SLQ	SLQ	7,6	1,7	506	49,351	12,57	incolor	-
648	plastic	0,5	Robinet Școală Ciupelnița	SLQ	0,946	0,122	SLQ	7,7	0,50	496	53,605	11,00	pală galben	0,04

UM – Unitate de măsură • Ox – Oxidabilitate • NH₄⁺ – Amoniu • NO₂⁻ – Nitrați • NO₃⁻ – Nitrați • Turb – Turbiditate • Cond – Conductivitate • Cl⁻ – Cloruri
• SLQ – sub limita de cuantificare a metodei • Ox < 0,8 mg/l • NH₄⁺ < 0,05 mg/l • NO₂⁻ < 0,20 mg/l • NO₃⁻ < 0,30 mg/l • Turb < 0,30 NTU • Cond < 30 μS/cm • Cl⁻ < 5 mg/l • Dur < 0,5 grade germane
* – pentru apa plată îmbuteliată valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH, iar pentru apa care conține în mod natural sau este îmbogățită cu bioxid de carbon valoarea pH poate fi mai mică
• – aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
• – toți parametrii sunt înregistrați MS, Certificat nr. 794 / 2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023

Șef laborator

Dr. HUPU MAGDALENA
Medic Primar
Măna de Laborator

Responsabil de încercare

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

BALUTĂ MIHAELA
Incarcarea mării și principala
chimie sanitara
cod 440666

Direcția de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 338 C / Data emiterii : 17.09.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Com. Dumbrava

Recepție probă : Data : 15.09.2026 Ora : 12:45

Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 252 ☐ Cerere analiză

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Ioniță Elena

Data prelevării : 15.09.2026 Ora : 11:00 - 11:50

Data efectuării încercărilor : 17.09.2026

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul	TRIHALOMETANI				TOTAL*
				Cloroform*	Brom diclor metan*	Dibrom clor metan*	Bromoform*	
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]	UM Valoare CMA Metode	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l 100
646	sticlă	0,5	Robinet Școală Dumbrava	9,61	1,70	ND	ND	SLQ
647	sticlă	0,5	Robinet Școală Zănoaga	9,23	1,26	ND	ND	SLQ
648	sticlă	0,5	Robinet Școală Ciupelnița	7,74	1,21	ND	ND	SLQ

UM – Unitate de măsură

- SLQ – sub limita de cuantificare a metodei: • Total < 30 µg/l
- ND – nedetectabil

- * - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
- - toți parametrii sunt înregistrați MS, Certificat nr. 794/07.03.2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7 / 2023

Șef laborator

Dr. LUPU MAGDALENA
Medic Primar
Unitate de Laborator
27.09.2026

Responsabil de încercare

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

BALUTA MIHAELA
București, 15.09.2026
Chimie Sanitară
0244 543 433

Cod : F-PG 7.8-12

Ediția 02/ Revizia 6/25.06.2025

Pag. 3 / 4

Direcția de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Laborator Chimie Toxicologie
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE
NR. 338 C / Data emiterii : 15.09.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Com. Dumbrava
Recepție probă : Data : 15.09.2026
Prelevare : ☒ Proces verbal nr. 252
Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. ig. Ioniță Elena

Ora : 12:45

☐ Cerere analiză

Data prelevării : 15.09.2026
Data efectuării încercărilor : 15.09.2026
Ora : 11:00 - 11:50
Ora : 12:50

Motivația : Monitorizare audit

Proba apă potabilă		CLOR REZIDUAL			
Nr. probă	Recipient	Volum [litru]	Clor rezidual liber*		Clor rezidual total*
			mg/l	%	
			≥ 0,1 - ≤ 0,5	min 80% din clor rezidual total	mg/l
			Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8021		Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8167
			22		
646	sticlă	0,5	0,06	-	0,14
647	sticlă	0,5	0,04	-	0,05
648	sticlă	0,5	0,65	-	1,26

UM - Unitate de măsură
SLQ - sub limita de cuantificare a metodei
* - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar
- toți parametrii sunt înregistrați MS, Certificat nr. 794 / 07.03.2025

Interpretarea rezultatelor se efectuează pe baza Ordonanței 7/2023 și Anexa la HG 971/2023
Șef laborator

DR. LUPU MAGDALENA
Medic Primar
Medicină de Laborator

Responsabil de încercare

Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fără aprobarea scrisă a DSP Prahova, Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Cod : F-PG 7.8-12

Ediția 02/ Revizia 6/25.06.2025

Pag. 4 / 4

BĂLUTĂ MIHAELA
locuitor nr. 252 / Prahova
Căminul nr. 252 / Prahova